



## Bildlegende

### **Bauforschung Kreuzplatz**

In den Jahren 1818 bis 1838 entstanden die Gebäudegruppen Kreuzplatz 3/4 und Kreuzplatz 5/6/7 (blaue Farbtöne). Das Konglomerat unterschiedlicher Bausubstanz veranschaulicht den ungestümen Bauprozess dieser Jahre. Die Baumassnahmen des 20. Jahrhunderts (rosa Farbtöne) beschränkten sich auf Verbesserungen und Raumvergrößerungen.

#### Kreuzplatz 3/4

- A Wohnhaus 1828, spätestens 1832
- B Werkstattanbau bis 1837/38
- C Wohnhaus 1837/38
- D Wohnhausvergrößerung 1837/38
- E Verbindung Wohnhäuser C-D 1837/38
- F Offener Unterstand 1894, Umbau zu Lagerraum 1920
- G Ladenvorbau 1924
- H Dacherker 1937
- I Fassadenerker mit Sgraffitomalerei 1937
- J Zinnenaufbau 20. Jh. (?)

#### Kreuzplatz 5/6/7

- K Wohnhaus mit Mansarddach 1818/19
- L Wohnhaus 1836
- M Scheune und Stallung 1839
- N Aufstockung (Wohnraum im Obergeschoss) 1842
- O Anbau in Ecke Kreuzplatz 5 und 7 1842 (?)
- P Zwerchhäuser (Wohnraumvergrößerung) 1870
- P Zinnenaufbauten (Wohnraum) 20. Jh. (?)